

Razred: II3 – Električari

Praktična nastava (online)

Nastavna jedinica: Grijaci

Predmetni profesori:

Aleksandar Milić mail: aleksandar.milic.tspupin@gmail.com

Miodrag Borović mail: borovic.miodrag1@gmail.com

Napomena:

Ako imate neka pitanja, nejasnoće, sugestije, predloge, pišite na gore navedene mejl adrese.

Grijači i provjera ispravnosti grijača

- *Grijači su obavezan element termičkih uređaja.*
- *Grijači pretvaraju električnu energiju u toplotu.*
- *Oni se prave od različitih legura, nekad od otporne žice od volframa i cekasa.*
- *Imaju različite namjene i oblike, zavisno od uređaja u kome se koriste, a najčešće su cijevni, spiralni, pločasti, štapni...*

Pored namjene i oblika, grijači su još određeni:

- 1) *radnim naponom (V) i*
- 2) *nominalnom snagom (W)*

$$P(W) = U(V) * I(A) = U * \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$$

$$R(\Omega) = \frac{U^2}{P}$$

Na osnovu nominalnog napona (U) i snage grijača (P) određujemo otpornost grijača (R).

R [Ω] - otpornost grijača (u omima)

U [V] – napon na grijaču (u voltima)

P [W] – snaga grijača (W – watti, kW- kilowati)

Grijača za bojlere



-Grejači za bojlere-

ELEKTROTERMIJA

Grijača za kotlove



-Grejači za kotlove-

ELEKTROTERMIJA

Grijači za veš mašine



Dupli grejač za veš mašinu


Grejač za veš mašine El i Gorenje



Prav grejač za veš mašinu

Grejač za veš mašinu Elektrolux

Grijači za mašine za sudove



Grejač mašine za pranje sudova Ariston

Grejač mašine za pranje sudova Bosch


Grejač mašine za pranje sudova El

Grejač mašine za pranje sudova Candy


Grejači za veš mašine
ELEKTRO TERMIJA

Grejači za mašine za sudove
ELEKTRO TERMIJA

Grijači za električne šporete



Gornji grejač za šporete Gorenje



Gornji grejač za šporet Beko



Grejač za šporete Gorenje



Grejač za šporet Končar



Grejač za šporete
Sloboda i Gorenje



Grejač za ventilator
šporeta Gorenje



Perlasti grejač za šporete Sloboda

Grejači za šporete

ELEKTROTERMIJA

Grijači za radijatore



Patron grejač za sušače peškira



Grejač za električni panelni radijator



Grejač za električni uljni radijator



Grejač za dogrevanje
toplovidnih radijatora

Grejači za radijatore
ELEKTROTERMIJA

Grijači za TA peći



Grejač za TA peć Cer 1500W



Grejač za TA peć Cer 1666W



Grejač za TA peć Magnohrom




Keramički grejač za TA peć Elind


Grejači za TA peći

ELEKTROTERMIJA

Grijači za grijalice



Grijači za kalorifere



Grejači za grijalice
ELEKTROTERMIJA

Grejači za kalorifere
ELEKTROTERMIJA

Grijači za roštilje




Grejač za roštilj
Magnochrom - sa ručicom



Grejač za
potpaljivanje roštilja



Grejač za roštilj Magnochrom



Grejač za Turske roštilje

-Grejači za roštilje-

ELEKTROTERMIJA

Grijači za male kućne aparate



Grejač za turski toster



Grejač aparata za vafl keks



Grejač za toster Elma



Grejač za kućnu fritezu



Grejač za El peglu



Grejač za paročistač




Grejač aparata
za filter kafu


-Grejači za male kućne aparate-

ELEKTROTERMIJA


- *Ploče za grijanje (ringle) – el. šporet, rešo... (pogled i sa gornje i sa donje strane)*




- *Grijači rerne – električni šporet (štednjak)*




- Ispitivanje ringle i grijaca rerne, ali i svih drugih grijaca - UNIMJEROM (omski)



$R (\Omega)$



$R (\Omega)$



Da provjerimo Ispravnost grijaca vršimo 2 mjerena:



- mjeri se otpor samog grijaca unimjerom na priključnim stezalkama (kontaktima)
- mjeri se otpor između priključaka (kontakata) grijaca prema masi (kućištu, tijelu grijaca) - da nije došlo do probroja prema masi

Ako grijaci ili ringle imaju više od dva izvoda, provjerava se otpornost između svih izvoda.

Gijač ispravan (OK):

- mjerenje: otpornost (R) grijaca zavisi od tipa i snage grijaca, ali treba da je nekoliko desetina oma
- mjerenje: otpornost (R) između kontakata grijaca prema masi treba da je vrlo velika (reda $M\Omega$, približno beskonačna)

- **Primjer ispitivanje grijajućih vrešta mašine
(na isti način kao ispitivanja grijajućih vrešta na prethodnom slajdu)**



- 1) Pomoću omjetra provjerava se otpornost grijajućih vrešta, zavisi od snage grijajućih vrešta, npr. za veš mašine obično oko $15 - 25 \Omega$.
Ako je $R = \infty \Omega$ ili vrlo mala ($\approx 0\Omega$) – grijajući vrešti su neispravni.
- 2) Pored ovoga provjerava se da li je grijajući vrešti "probio na masu", tako što jedan kraj omjetra stavimo na uzemljenje (šasiju veš mašine), a drugi kraj na svaki od izvoda grijajućih vrešta. Ako je grijajući vrešti ispravan, ova otpornosst treba da je veće od $220k\Omega$.



▪ Provjera grijaca – LED ispitivačem

Vrše se dva mjerena:

- 1) da li je grijac u prekidu
- 2) da li grijac ima spoj prema masi (probio na masu)

Grijac ispravan (OK):

1. mjerene: LED dioda svjetli (grijac nije u prekidu)
2. mjerene: LED dioda ne svjetli (grijac nije u spoju sa masom)



Neki manji kućni termički uređaja (rešoi, roštilji, tosteri, neke grijalice, kuvala za kafu...) imaju grijač, koji je povezan direktno ili preko bimetalnog regulatora sa utikačem .

- *Električni roštilji – imaju spiralne grijачe snage od 1500 W do 2500W*



- *Električni tosteri i aparati za kafu – imaju spiralne grijаче snage od 500 W do 1000W*




- *Friteze – imaju spiralne grijаче snage od 2000 W do 2400W*




NAPOMENA: Kod uređaja navedenih na prethodnom slajdu, možemo vršiti provjeru ispravnosti grijача omskim mjeranjem i na priključnom kablu (na samom utikaču) .
Naravno, priključni kabl je povezan na uređaj.


1. mjerjenje




$R (\Omega)$



2. mjerjenje



$R (\Omega)$




Vršimo 2 mjerena:

- 1) mjeri se otpor između priključaka faze i nule
- 2) mjeri se otpor između priključaka: faze i uzemljenja, nule i uzemljenja (da nije probilo na masu)

Gijač ispravan (OK):

1. mjerjenje: otpornost (R) faza – nula , zavisi od snage grijача i treba svakako da je veća od 0Ω
2. mjerjenje: otpornost (R) faza - uzemljenje, nula – uzemljenje treba da je beskonačna

Može se vršiti i direktno mjerjenje na grijajuću:



Otpor grijajuća zavisi od snage grijajuća, ali ako je nesrazmjerno veliki ili vrlo mali, može ukazivati na neispravnost.

Neke tipične vrijednosti otpora grijajuća, kako bi stekli uvid o kom se redu veličine radi, npr.:

15 – 20 Ω : za klasični uljni radijator

60 – 80 Ω : za panelni radijator

15 – 60 Ω : za grijalice i kalorifere

P_g – snaga grijajuća (W)

Kako određujemo otpornost grijajuća (R) na osnovu snage grijajuća (P) ?


$$P_g(W) = U(V) * I(A) = U * \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P_g}$$

$$R(\Omega) = \frac{U^2(V)}{P_g(W)}$$

$$R(\Omega) = \frac{230^2}{P_g} = \frac{52900}{P_g}$$

Zadaci za domaći rad:

- 1. Kupili smo grijач od 1kW. Koliku otpornost grijачa očekujemo da izmjerimo?*
- 2. Mjerenjem smo ustanovili da je otpornost grijачa $26,5\Omega$. Kolika je snaga tog grijачa?*



- 3. U dnevnike (sveske) praktične nastave napišite osnovno, a obavezno sadržaj strana: 2, 10, 11, 12 i 15.*

Napomena: Urađenu zadaću obavezno fotografisati i poslati na mejl predmetnom profesoru. Prva 3 učenika koji urade domaći i pošalju ga na mejl predmetnom profesoru biće nagrađeni plusem (+) za aktivnost na online času.