

ZAŠTITNE MJERE PRI RADU NA TRAČNIM TESTERAMA

Osim opstih zaštitnih mjera protiv nezgoda pri radu opisanih kružnih testera, kod tračnih testera treba obratiti pažnju na sledeće:

- 1) List testere mora biti pokriven zaštitnom oblogom po cijeloj dužini, osim dijela koji reže.
- 2) Zaštita mora na siguran način sprečavati iskakanje prekinutog lista testere.
- 3) Podešavanje vođica obavljati samo kada testera miruje
- 4) Pri namjestanju ili skidanju testere obezbijediti mašinu od uključenja
- 5) Mašinu pustiti u rad ukoliko je zaštita postavljena na svoje mjesto
- 6) Zaustavljanje točkova mašine u slučaju kidanja testere, obavljati kočnicom koja je ugrađena kod savremenih mašina. Ukoliko nje nema, mašina s ene smije nasilno zaustavljati.

Prepisati u svesku i nauciti